

Technische Änderung am Abgaskrümmmer, neues AGR-Rohr und Hitzeschutzblech ?

Einleitung:

Der Fahrzeughersteller hat am Abgaskrümmmer des Turboladers an der Anflanschung des AGR-Rohres eine umfangreiche Änderung durchgeführt. Es sind beide Varianten des Turboladers verfügbar.


Hinweis:

Bis 12.08.2018 wurde in den Fahrzeugen die alte Variante des Turbolader 04L253014L / 830323-xxxx verbaut. Die Produktion dieser Ausführung wurde vorrübergehend eingestellt.

Ist hier der Turbolader zu ersetzen, steht zeitweise nur die neue Variante 04L253014M / 873767-xxxx zur Verfügung. Es sind nachstehende Anweisungen zu beachten.


Anweisungen:

Ob diverse Bauteile wie abgebildet neu beschafft werden müssen ist abhängig von der Ausführung des Abgaskrümmers. Vergleichen Sie alten und neuen Turbolader vor Einbau.




1x	04L 131 521 BH	AGR-Verbindungsrohr
2x	03L 131 547 P	Abgasdichtung
2x	N 910 461 01	Schraube M8x22
2x	N 910 268 02	Schraube M8x20
1x	03N 145 811 A	Hitzeschutzschild
2x	106 884 02	Schraube M6x8

1x	04L 131 521 BF	AGR-Verbindungsrohr
1x	03L 131 547 P	Abgasdichtung
1x	03L 131 547 S	Abgasdichtung
2x	N 910 461 01	Schraube M8x22
2x	N 910 268 02	Schraube M8x20
1x	03N 145 811 C	Hitzeschutzschild
2x	106 884 02	Schraube M6x8



alte Ausführung
T918104
830323-xxxx
04L253014A, C, L



neue Ausführung
T918105
873767-xxxx
04L253014M

Fahrzeughersteller: VW

Fahrzeuge: T6 2.0 tdi

Motorcode: CXHA, CXHB, DNAA

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

BTS-Nr.: T918104 **BTS-Service-Set-Nr:** T981692, T981693

BTS-Nr.: T918105 **BTS-Service-Set-Nr:** T981694, T981695

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.